

overzicht uitgesloopte afvalstoffen / afvalstoffenverantwoording


Project / locatie	De Dennenkamp, Ommen
Datum / data sloop	Juni-juli 2022
Datum / data overzicht uit-gesloopte stoffen/componenten	04 + 06-07-2022

Volgnr.	Afvalstoffen	Geraamde hoeveelheid (met eenheid)	Hoeveelheid uit-gesloopt c.q. afgevoerd	Bestemming	Bewijsvoering en/of (overige) bijzonderheden
01	A-hout	1 ton	0	Van Reel: vanwege geschilderde bovenkant van betreffend hout, afvoer als B-hout naar hout-recycling Verklaring voor verschil(len): Geschilderde bovenkanten niet te zien tijdens de vóór-opname.	
02	B-hout	6 ton	42 ton	Van Reel	Meer afvoer dan vooraf ingeschat. Bewijs: begeleidingsbrieven. Verklaring voor verschil: - er zat meer hout onder het dak dan ingeschat (niet zichtbaar tijdens de opname, ook als "staalconstructie" ingeschat) - beschadigde deuren, gordingen, hout-kozijnen in deze stroom opgenomen
03	Betonpuin	500 m ³	741,50 ton (500m ³)	Van Reel	Afvoer komt overeen met voorafgaande opname. Echter was in totaal voor alle soorten puin 1.000 ton ingeschat. Blijkt inschattingfout. Bewijs: begeleidingsbrieven Verklaring voor verschillen: - onervarenheid met circulaire sloop.
04	Bouw/sloop afval	40 ton	32,44 ton	Van Reel	Minder afvoer dan vooraf ingeschat, ondanks dat andere stromen hierbij in gevoegd zijn. Deze stroom bevat diverse deelstromen w.o. marmoleum, hout-cementplaten, veegvuil, kleine stukken gemengd puin met hout ijzer en diverse andere deelstromen. Verklaring voor verschillen: - onervarenheid met circulaire sloop.
05	Brandmelders-optisch	25 stuks	25 stuks	E.R. Ten Kate	Afvoer komt overeen met voorafgaande opname. Bewijs: factuur
06	Dakleer	1000m3	12,02 ton (1000m3)	Renewi	Afvoer komt overeen met voorafgaande opname. Bewijs: factuur (gemaild 08-07, 14:10 u)
07	Deuren	32 stuks	5 stuks	E.R. Ten Kate Dalfsen	Minder afvoer aan herbruikbaar materiaal dan vooraf ingeschat. Bewijs: factuur. Verklaring voor verschillen: - onervarenheid met circulaire sloop.
08			15 stuks beschadigd	E.R. Ten Kate Dalfsen	Meer afvoer van beschadigd materiaal dan vooraf ingeschat. Betreft hier licht beschadigde deuren; hebben toch (verminderde) positieve opbrengst opgebracht. Factuur 22000806 aan Ten Kate
09			12 stuks	Meer afvoer van beschadigd materiaal dan vooraf ingeschat. Naar Van Reel: Vanwege ernstige beschadigingen afvoer als B-hout naar hout-recycling	

10	Gips-houdend materiaal, recyclebaar	1 ton	1,42 ton	Kok Meppel	Meer afvoer dan vooraf ingeschat; vanwege diverse platen dikker dan vooraf zichtbaar. Bewijs: begeleidingsbrief. Verklaring voor verschillen: - onervarenheid met circulaire sloop.
11	Gordingen	100 x 5 m ¹	226 m ¹	E.R. Ten Kate Dienstverlening Dalfsen	Afvoer (naar beide afnemers) komt bijna overeen met opname vóóraf De helft is naar E.R. ten Kate Dienstverlening afgevoerd. Bewijs: factuur
			226 m ¹	Montagebedrijf G. ten Kate	Afvoer (naar beide afnemers) komt bijna overeen met opname vóóraf De helft is naar Montagebedrijf G. ten Kate Dienstverlening afgevoerd. Bewijs: factuur
12			48 m ¹	Een klein deel van de vooraf opgenomen hoeveelheid betreft breuk en andere beschadigingen. Afvoer naar Van Reel: Vanwege breuk afvoer als B-hout naar hout-recycling	
13	Groenafval	40 m ³	7,44 ton	Groenrecycling Rouveen	Afvoer komt overeen met vooraf opgenomen hoeveelheid. Zeer luchtig geladen struikmateriaal. Bewijs: begeleidingsbrief
14	Groepen-/stoppenkast	2	2	E.R. Ten Kate Dalfsen	Afvoer komt overeen met opname vooraf. Bewijs: factuur 22000806 aan Ten Kate
15	Handdoekdispensers	7 á 8	5 stuks	E.R. Ten Kate Dalfsen	Totale afvoer komt bijna overeen met opname vooraf. Het meeste bleef heel. Bewijs: factuur
16			2 stuks	Totale afvoer komt bijna overeen met opname vooraf. Een klein deel was niet verkoopbaar. Vanwege breuk afvoer als metalen naar Hoeben Metalen Kampen.	
17	Isolatie materiaal		87m ²	E.R. Ten Kate Dalfsen	Betreft hier PIR-platen. Factuur 22000806 aan E.R. Ten Kate
18	Kabels	2 ton	2 ton	Afvoer komt overeen met vooropname. Vanwege mixed material afvoer naar Van reel (RCS?) ter sortering t.b.v. (metaalrecycling ?) Zie begeleidingsbrief 48-02115231 is gesorteerd op locatie RCS van Van Reel	
19	Kozijnen - aluminium	6 ton alu.	2060 kg + 820 kg = 2.880 kg	Vanwege inschattingfout minder afvoer dan vooraf geraamd. Vanwege beschadigingen (getordeerd, gebroken, enz.) afgevoerd als non-ferro naar Hoeben metaal Kampen 2.880 kg afgevoerd naar Hoeben Metaal Kampen 2.060 kg = bon 28969 820 kg = bon 29634. Verklaring voor verschil: - onervarenheid in het inschatten	
21	Kozijnen – hout	Niet inschatbaar	700 kg	Groenrecycling Rouveen	Vanwege ernstige beschadigingen afvoer van hout-kozijnen als B-hout naar hout-recycling
22	Lichtdimmers	Bijna alle lokalen		E.R. Ten Kate Dalfsen	Factuur 22000806 aan Ten Kate
23	Lichtkoepels	4	4 stuks	E.R. Ten Kate Dalfsen	Afvoer komt overeen met vooropname. Factuur 22000806 aan Ten Kate
24	Marmoleum vloerbedekking	1000 m ²	1000m ²	Hoeveelheid afvoer komt overeen met vooropname (echter was meer herbruikbaar materiaal verwacht). Vanwege ernstige beschadiging/verontreiniging afvoer als BSA naar V. Reel	
25	Mengpuin	1000 ton	179 ton	Van Reel	De 1.000 mengpuin ton was ingeschat als totaal voor ook betonpuin en metselwerkpuin. Dit bleek misvatting. Verklaring voor verschillen: - onervarenheid met circulaire sloop.

26	Metselwerkpuin	250 m ³	115 ton	Van Reel	Dit komt redelijk overeen.
27	PIR-platen	1000 m ²	1000m2	Vanwege teveel aanhangend materiaal niet herbruikbaar noch recyclebaar. Daarom als gemengd BSA afvoer naar Van Reel.	
28	Prikborden	In elk lokaal	20	Vanwege teveel beschadigingen niet herbruikbaar noch recyclebaar. Daarom als gemengd BSA afvoer naar Van Reel	
29	Radiatoren	48 stuks	4 stuks	E.R. Ten Kate	Bewijs: factuur
30			44 stuks	Vanwege beschadigingen afvoer als metalen Hoeben metaal IJzer (= beschadigde radiatoren + klein spul) = 5.380 kg = bon 29636	
31	Staal (constructie-delen + radiatoren + divers klein metaal spul)	18 ton	8,38 + 5,38 ton = 13,760 kg	Hoeben Metaal Kampen	In totaal iets minder afvoer dan vooraf geraamd, ondanks bijvoeging andere deelstromen. Bewijs: begeleidingsbrieven. Knip-ijzer (= staalconstr.) = 8.380 kg = bon 28967 IJzer (= beschadigde radiatoren + klein spul) = 5.380 kg = bon 29636 Verklaring voor verschil: - er zat meer hout als constructiemateriaal op diverse plaatsen waar staalconstructie was ingeschat (daardoor minder staal vrijkomend, het hout is als B-hout opgenomen) - ook beschadigde radiatoren in deze stroom opgenomen
32	Slanghaspel	1 stuks	1 stuks	E.R. Ten Kate Dalfsen	Factuur 22000806
33	Steenwol platen	500 m ²	1.080 kg	Rockcycle	Begeleidingsbrief nr. BD51529771. Afgevoerd naar Weert.
34	Stro-vezelplaat / Stro-cementplaat	1000 m ²	1000 m ²	Vanwege diverse beschadigingen niet herbruikbaar. Daarom als gemengd BSA afvoer naar Van Reel	
35	TL-armaturen incl. lampen	91 stuks	80 stuks	E.R. Ten Kate	Totale afvoer komt bijna overeen met opname vooraf. Het meeste bleef heel. Bewijs: factuur
36			11 stuks	Vanwege breuk niet herbruikbaar. Daarom als metalen afvoer naar Hoeben metaal	
37	Trespa gevelbekleding	180 m ²	180 m ²	Totale afvoer komt overeen met opname vooraf. Vanwege breuk e.a. beschadigingen niet herbruikbaar. Daarom afvoer als gemengd BSA naar Van Reel	
38	Wandcontactdoos	52 stuks	50 stuks	Ten Kate Dalfsen	Totale afvoer komt bijna overeen met opname vooraf. Het meeste bleef heel. Bewijs: factuur
40			2 stuks	Stuk gegaan. Opgenomen in gemengd BSA	
41	Wasbakken	6 + 2 = 8	5 stuks	E.R. Ten Kate Dalfsen	Factuur 22000806 aan Ten Kate
42			3 stuks	Vanwege breuk niet herbruikbaar. Daarom als puin afvoer naar Van Reel, integraal met megpuin	

43	WC-potten	5 stuks	5 stuks	Totale afvoer komt bijna overeen met opname vooraf. Vanwege breuk niet herbruikbaar. Daarom als puin afvoer naar Van Reel, integraal met mengpuin	
44	Zeepdispensers	7 á 8	4 stuks	Ten Kate Dalfsen	Bewijs: factuur
45			4 stuks	Vanwege diverse beschadigingen niet herbruikbaar. Daarom als gemengd BSA afvoer naar Van Reel	
46	Zonwering		3 stuks	Ten Kate Dalfsen	Bewijs: factuur
47			7 stuks	Vanwege diverse beschadigingen niet herbruikbaar. Daarom als gemengd BSA afvoer naar Van Reel	
48	Ramen, herbruikbaar		2 setjes	E.R. ten Kate, Dalfsen	Tijdens de sloop viel pas op dat dit herbruikbaar was Factuur 22000806.
49	Glas	5 ton (raming)	16.100 kg (vlakglas en combinatieglas)	RCS Recycling Kampen	Meer glas uitgekomen, dan te voren ingeschat. Bewijs: factuur.

Datum accordering directie sloopaannemer	02-08-22	Handtekening voor akkoord afvalstoffenverantwoording	
Naam ondertekenaar	Kristiaan van Reel		