

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

Kruiswijk Sloopwerk B.V.

Adres:	Handelsweg 5	KvK-nummer:	29036470
	2861 GN BERGAMBACHT	E-mail:	info@kruiswijk.eu
Telefoonnr:	+31 182 50-1133	Website:	http://www.kruiswijk.eu

Verklaring van Normec Certification B.V.

Op basis van NC-SVMS-711 is vastgesteld dat Kruiswijk Sloopwerk B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Brandweerpost Rijk heeft plaatsgevonden in de periode van 1-5-2023 in opdracht van BAM Bouw en Techniek Schiphol Services.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.



A.E. Werkmeester
Commercieel Directeur
Datum: 24-11-2023

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen.
Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Documentnaam	F.158 Uitgebreide stoffeninventarisatie tabel	Versie 1.0	
Projectnaam	Sloop brandweerpost Rijk		
Projectadres	Anchoralaan 4 Schiphol		
Datum	8-12-2022	KAM-coördinator: R. Neven	



Bouwproducten		Locatie	Bevestiging/Bijzonderheden	Acceptatiecriteria	Niveau hergebruik	Bestemming	Afgevoerd d.d. Bijzonderheden
Blusgasinstallatie	1	R138-01, Gang	Geschroefd Siemens, laatste onderhoud november 2018, bouwjaar 2015.	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Wk 21-2023 afgevoerd door BAM
Brandslanghaspels, incl. kast	1	R026 - gang slaapkamers	Kast is aan wand geschroefd Onderhoud april 2022 - in document van Aquus staat: Laatste onderhoud juli 2019, slang afgeperst december 2015, keerklep getest januari 2020, bouwjaar 1999	NVT Naar terug naar leverancier	Hoogwaardig materiaal hergebruik	Terug naar leverancier Protect Brandbeveiliging Nunspeet	Afgevoerd door BAM naar Protect Brandbeveiliging
Brandslanghaspels, incl. kast	1	R006 - woonkamer/kantine	Kast is aan wand geschroefd Laatste onderhoud juli 2019, slang afgeperst december 2015, keerklep getest januari 2020, bouwjaar 1999	NVT Naar terug naar leverancier	Hoogwaardig materiaal hergebruik	Terug naar leverancier Protect Brandbeveiliging Nunspeet	Afgevoerd door BAM naar Protect Brandbeveiliging
Brandslanghaspels, incl. kast	1	R004 - gang kantine	Kast is aan wand geschroefd Laatste onderhoud juli 2019, slang afgeperst december 2015, keerklep getest januari 2020, bouwjaar 1999	NVT Naar terug naar leverancier	Hoogwaardig materiaal hergebruik	Terug naar leverancier Protect Brandbeveiliging Nunspeet	Afgevoerd door BAM naar Protect Brandbeveiliging
Sanitaire toestellen - Closetcombinatie	2	R054-01 en R054-02, Toiletten gang hoofdingang	Beugel is geschroefd Vrijhangende toiletblok, Incl. drukspoeler, bouwjaar geschat (2010)	Schade Scheuren/breuk in keramiek	Producthergebruik	Mastermate Bergambacht	Verzameld in kratten en Afgevoerd naar KW Recycling d.d. 07-04-2023 D.d. 26-04-2023 afgehaald door Mastermate t.b.v. hergebruik
Sanitaire toestellen - Closetcombinatie	6	R020, R025, R030, R034, R038 en R042, Toiletten/sanitair, gang, slaapkamers	Sphinx/Geberit. Incl drukspoeler, bouwjaar geschat (2010)	Schade Scheuren/breuk in keramiek	Producthergebruik	Mastermate Bergambacht	Verzameld in kratten en Afgevoerd naar KW Recycling d.d. 07-04-2023 D.d. 26-04-2023 afgehaald door Mastermate t.b.v. hergebruik
Sanitaire toestellen - Closetcombinatie	2	R067 en R068, Toiletten, gang, sportzaal	Sphinx/Geberit. Incl drukspoeler, bouwjaar geschat (2010)	Schade Scheuren/breuk in keramiek	Producthergebruik	Mastermate Bergambacht	Verzameld in kratten en Afgevoerd naar KW Recycling d.d. 07-04-2023 D.d. 26-04-2023 afgehaald door Mastermate t.b.v. hergebruik
Toiletgarnituur	2	R054-01 en R054-02	1x handdoek dispenser 1x zeep dispenser 1x toiletrolhouder 1x toiletbril reiniger 1x luchtverfrisser 1x spiegel rond diameter.60	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Niet meer aanwezig bij start werkzaamheden

Uitgebreide stoffeninventarisatie*

Bouwproducten		Locatie	Bevestiging / Bijzonderheden	Acceptatiecriteria	Niveau hergebruik	Bestemming	Afgevoerd d.d. Bijzonderheden
Toiletgarnituur	2	R067 en R068	1x prullenbak 1x spiegel 0.60x0.90m 1x closetrolhouder	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Niet meer aanwezig bij start werkzaamheden
Toiletgarnituur	6	R020, R025, R030, R034, R038 en R042	1x handdoek dispenser 1x zeep dispenser 1x toiletrolhouder 1x toiletbrilreiniger 1x luchtverfrisser 1x TORK afvalbak 1x spiegel 0.6x0.9m	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Niet meer aanwezig bij start werkzaamheden
Wastafel	2	R054-01 en R054-02, Toiletten gang hoofdingang	Inclusief bladkraan Grohe koud. Fonteyntje, 1x koudwaterkraan, bouwjaar geschat (2010)	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Wk 21 afgevoerd door BAM
Wastafel	2	R067 en R068, Toiletten, gang, sportzaal	Handelmengkraan koud Grohe. 1x koudwaterkraan, bouwjaar geschat (2010)	Scheuren/breuk in keramiek Deuken en roestvorming Kalkvorming geen probleem	Producthergebruik	Kruiswijk Recycling	Verzameld in kratten en Afgevoerd naar KW Recycling d.d. 07-04-2023 D.d. 26-04-2023 afgehaald door Mastermate t.b.v. hergebruik
Wastafel	7	R016, R022, R027, R031, R035, R039 en R043, Toiletten/sanitair, gang, slaapkamers	Inclusief stopkraan met Grohe. Fonteyntje, 1x mengkraan, bouwjaar geschat (2010) - Planchette en spiegel 0.60x0.90 Warm koud bladmengkraan	Scheuren/breuk in keramiek Deuken en roestvorming Kalkvorming geen probleem	Producthergebruik	Kruiswijk Recycling	Verzameld in kratten en Afgevoerd naar KW Recycling d.d. 07-04-2023 D.d. 26-04-2023 afgehaald door Mastermate t.b.v. hergebruik
Wastafel	6	R020, R025, R030, R034, R038, R042, Toiletten/sanitair, gang, slaapkamers	Inclusief stopkraan met Grohe. Fonteyntje, 1x koudwaterkraan, bouwjaar geschat (2010)	Scheuren/breuk in keramiek Deuken en roestvorming Kalkvorming geen probleem	Producthergebruik	Kruiswijk Recycling	Verzameld in kratten en Afgevoerd naar KW Recycling d.d. 07-04-2023 D.d. 26-04-2023 afgehaald door Mastermate t.b.v. hergebruik
Gootsteencombinatie	1	R066, Schoonmaakkast	1x mengkraan, bouwjaar geschat (2000) Gescheurd, niet bruikbaar	Is al afgekeurd i.v.m. scheuren	Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	Afgevoerd in BSA verzamelcontainer
Douchecombinatie	7	R020, R025, R030, R034, R038, R042, R016, R022, R027, R031, R035, R039 en R043, Toiletten/sanitair, gang, slaapkamers	Bouwjaar geschat (2000) te oud voor hergebruik	Afgekeurd, te oud voor hergebruik	Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	Afgevoerd in BSA verzamelcontainer
Inbouwreservoirs Geberit	2	R054-01 en R054-02	Inclusief montageframe Mogelijkheid hergebruik tijdens demontage bekijken	Scheuren in hoofdonderdelen, Aansluitingen mogen kapot zijn	Producthergebruik	Kruiswijk Recycling	Afgevoerd in BSA verzamelcontainer
Inbouwreservoirs Geberit	6	R020, R025, R030, R034, R038 en R042	Inclusief inbouwframe Mogelijkheid hergebruik tijdens demontage bekijken	Scheuren in hoofdonderdelen, Aansluitingen mogen kapot zijn	Producthergebruik	Kruiswijk Recycling	Afgevoerd in BSA verzamelcontainer
Armatuuren + lichtbron, 230V, TL lamp	156	Diverse vertrekken in gehele complex	De beschermkappen van de opbouw armaturen zijn geschroefd, loshalen met schroefтол	Scheuren in beschermkap Grove beschadigingen	Producthergebruik	Kruiswijk Recycling	Wk 21 20 stuks afgevoerd naar KW Recycling Overige in verzamelbak en later afgevoerd naar KW Recycling Armatuuren afgenomen door Klaas Mulder

Uitgebreide stoffeninventarisatie*

Bouwproducten		Locatie	Bevestiging / Bijzonderheden	Acceptatiecriteria	Niveau hergebruik	Bestemming	Afgevoerd d.d. Bijzonderheden
							Handelsonderneming BV
Binnendeurkozijnen en eventueel deuren. Binnenwandopeningen - draaideuren van hout	div.	Gehele pand	Tijdens verwijdering keuze maken tussen aanbieden voor verkoop of afvoeren naar houtverwerking		Producthergebruik of Recycling	Kruiswijk Recycling of Prezero Nederland Amsterdam	Wk 16 30 stuks afgevoerd naar KW Recycling wk 22 10 stuks afgevoerd naar KW Recycling
19 inch racks	2	Gehele pand	Schiphol wil deze terug	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Op locatie gebleven voor hergebruik
Trappen	1	R058-01, Trap	Bouwjaar 2000, oud en vervuild		Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	Op locatie gebleven voor hergebruik
Trappen	1	R004, Gang	Bouwjaar 2000, oud en vervuild		Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	Afgevoerd met BSA
AED	1	R004	AED met stalenkast, Schiphol wil hem terug	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Op locatie gebleven
Vast in te bouwen sporttoestellen	5	R060	Is van Schiphol, terugleveren	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Op locatie gebleven voor hergebruik
Basketbalkorf	2	R060	Is van Schiphol, terugleveren	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	07-04-2023 afgevoerd naar KW recycling Verkocht via Marktplaats
Wandrek	2	R060	Is van Schiphol, terugleveren	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	07-04-2023 afgevoerd naar KW Recycling
Bank met kapstok	4	R063	Is van Schiphol, terugleveren	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Op locatie gebleven, niet gezien ??
Computervloerelementen	50 m ²	MER-ruimte	MER-ruimte. 50 m2 in totaal. Conditie is goed maar wel met enig vuil/aanslag/verkleuring, moet gereinigd worden. Test van leeuwen elementen voor reiniging en dan terugkoppelen met Schiphol	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Week 21 afgevoerd door BAM t.b.v. hergebruik
Lockers	onbekend	Kleedruimte	Schiphol wil deze terug	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Op locatie gebleven t.b.v. hergebruik
Vluchtwegarmaturen, centraal	14	R138, TR, Gang, Hoofdingang, overige	Van Lien merk, Sarenga productenkenmerk. Bouwjaar geschat (2015) Te oud voor hergebruik		Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	Afgevoerd door BAM naar Protect Brandbeveiliging
Plafondplaten en rasters	NB	Alle ruimtes	Zullen niet meer in goede staat zijn bij verwijderen Kruiswijk onderzoekt toch afzetmogelijkheden	Controle op locatie KW Recycling	Recycling	Kruiswijk Recycling of Prezero Nederland Amsterdam	Afgevoerd week 14 naar KW Recycling Afgevoerd als BSA, niet herbruikbaar
Grote spiegel in fitness	2	R104	Wandspiegel, beugels geschroefd	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Hergebruik door Schiphol, voor aanvang werkzaamheden zelf weggehaald
Actieve apparatuur ICT (zoals wifi)	20	Divers	Schiphol wil deze terug en demonteren het	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Hergebruik door Schiphol, voor aanvang werkzaamheden zelf weggehaald

Uitgebreide stoffeninventarisatie*

Bouwproducten		Locatie	Bevestiging / Bijzonderheden	Acceptatiecriteria	Niveau hergebruik	Bestemming	Afgevoerd d.d. Bijzonderheden
Schakelmateriaal	2	R053	Vergeeld en niet meer te gebruiken		Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	Oud en vuil niet herbruikbaar, in BSA verzamelcontainer afgevoerd
Aluminiumframe met canvas afbeelding	6	R026	Inclusief montagebeugels Schiphol demonteerd en voert af	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Was al weggehaald voor aanvang werkzaamheden door medewerkers Schiphol
Verwarmingselement	2	R047	Dubbele plaat met thermostaatknop Op diverse plekken een gelijkmatige deur aanwezig. Let op: Maatvoering kan afwijkend zijn. (1,50 x 0,50). Komen uit 2000 en 20 jaar technische levensduur dus te oud	NVT Recycling	Recycling	HKS Scrap Metals BV Amsterdam	Afgevoerd in ijzerbak t.b.v. recycling
Verwarmingselement	2	R045	Enkele plaat met thermostaatknop Op diverse plekken een gelijkmatige deur aanwezig. Let op: Maatvoering kan afwijkend zijn. (0,60x0,50) (0,40x0,45) (1,35x0,30). Komen uit 2000 en 20 jaar technische levensduur dus te oud	NVT Recycling	Recycling	HKS Scrap Metals BV Amsterdam	Afgevoerd in ijzerbak t.b.v. recycling
Plafondverwarming	2	R060	Past niet op nieuw systeem, moeilijk heel te demonteren	NVT Recycling	Recycling	HKS Scrap Metals BV Amsterdam	Afgevoerd in ijzerbak t.b.v. recycling
CV-ketel t.b.v. Voorzet brander	1	R138, TR	Laatste PO november 2018, laatste SCIOS keuring april 2015, laatste PI april 2020, bouwjaar 2012	NVT Recycling	Recycling	HKS Scrap Metals BV Amsterdam	Afgenomen door Klaas Mulder Handelsonderneming B.V.
CV-ketel t.b.v. Voorzet brander	1	R138, TR	Laatste PO november 2018, laatste SCIOS keuring april 2015, laatste PI april 2020. Bouwjaar 1999	NVT Recycling	Recycling	HKS Scrap Metals BV Amsterdam	Afgenomen door Klaas Mulder Handelsonderneming B.V.
Keerklep, water	2	R138, TR	Laatste test januari 2020, bouwjaar geschat (2011)	NVT Recycling	Recycling	HKS Scrap Metals BV Amsterdam	Afgenomen door Klaas Mulder Handelsonderneming B.V.
Aardgastoevoerleiding	1	R138, TR	Laatste keuring april 2020, bouwjaar geschat 1999	NVT Recycling	Recycling	HKS Scrap Metals BV Amsterdam	Afgenomen door Klaas Mulder Handelsonderneming B.V.
Water circulatiepomp	1	R138, TR	T.b.v. indirect gestookte boiler, bouwjaar 2011	NVT Recycling	Recycling	HKS Scrap Metals BV Amsterdam	Afgenomen door Klaas Mulder Handelsonderneming B.V.
Regelkast	1	R138, TR	Bouwjaar geschat (1999) worden door Schiphol gedemonteerd	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Afgevoerd door medewerkers Schiphol t.b.v. hergebruik
No-break / UPS installatie	2	R138-01, Gang	Bouwjaar geschat (2015) Schiphol neemt hem mee	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Afgevoerd door medewerkers Schiphol t.b.v. hergebruik
Elektrische voorziening, wcd/verl/aans	4	R045, Studieruimte	WCD in wandgoot, bouwjaar geschat (2000)	NVT Recycling	Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	In verzamel bak afgevoerd naar KW Recycling.
Elektrische voorziening, wcd/verl/aans	2	R047, Chef van Dienst	WCD in wandgoot, bouwjaar geschat (2000)	NVT Recycling	Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	



Uitgebreide stoffeninventarisatie*

Bouwproducten		Locatie	Bevestiging / Bijzonderheden	Acceptatiecriteria	Niveau hergebruik	Bestemming	Afgevoerd d.d. Bijzonderheden
Elektrische voorziening, wcd/verl/aans	4	Gang, Hoofdingang, Studieruimte	WCD in wandgoot, bouwjaar geschat (2000)	NVT Recycling	Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	Na overleg besloten dat niets herbruikbaar was en afgevoerd als BSA
Elektrische voorziening, wcd/verl/aans	12	R069, Instructie lokaal	WCD in wandgoot, bouwjaar geschat (2000)	NVT Recycling	Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	
Elektrische voorziening, wcd/verl/aans	65	Slaapkamers	Bouwjaar geschat (2000)	NVT Recycling	Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	
Elektrische voorziening, wcd/verl/aans	10	R104, Fitness	WCD in wandgoot, bouwjaar geschat (2000)	NVT Recycling	Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	
Verdeelkast / groepen kast	1	R138-01, Gang	Bouwjaar geschat (1999). Hoofdverdeelkast in NSA ruimte naast trafo: 1x vermogens schakelaar 800A, 1x vermogens schakelaar 1250A, 13x groep, Bouwjaar 2011	NVT Recycling	Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	Afgenomen door Klaas Mulder Handelonderneming B.V.
Verdeelkast / groepen kast	1	R138, TR	Bouwjaar geschat (1999)	NVT Recycling	Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	In verzamel bak afgevoerd naar KW Recycling.
Verdeelkast / groepen kast	1	R066, Schoonmaakkast	Bouwjaar geschat (2000)	NVT Recycling	Recycling	Prezero Nederland Amsterdam	Na overleg bleek dat niets herbruikbaar was en afgevoerd als BSA
Bliksemafleiding	1	Dak	Bouwjaar geschat (2000)	NVT Recycling	Recycling	HKS Scrap Metals BV Amsterdam	Afgevoerd als ijzer t.b.v. recycling
Ontruimingsinstallatie, luid alarm installatie	1	R138-01, Gang	T.b.v. omroep + ontruiming, bouwjaar geschat (2000)	NVT Recycling	Recycling	Controle	Niet herbruikbaar BSA verzamelcontainer
Brandmeld, detectie en alarm type B/C (slo w-whoop) - geen logboek aangetroffen bij de centrale!!!	1	Hoofdingang	AAScode; B1014, SiLine 111014, sleutel 41, Bouwjaar 2012 Schiphol neemt mee voor onderdelen (Siemens)	NVT Blijft op locatie	Hoogwaardig materiaal hergebruik	Hergebruik op locatie	Door BAM afgevoerd i.v.m. onderdelen, restanten BSA verzamelcontainer
Handbrandblustoestellen	1	R007, Keuken	Laatste onderhoud juli 2019, bouwjaar 2012	NVT Naar terug naar leverancier	Hoogwaardig materiaal hergebruik	Terug naar leverancier Protect Brandbeveiliging Nunspeet	Afgevoerd door BAM naar Protect Brandbeveiliging
Valbeveiliging op daken, vaste voorzieningen	84 m	Dak	Lijnsysteem, bouwjaar 0	NVT Recycling	Recycling	HKS Scrap Metals BV Amsterdam	Afgevoerd in ijzer bak
Hang/gevel laddersysteem	1	Voorgevel	Gevelladder aluminium. Bouwjaar: 2000 Teveel beschadigd	NVT recycling	Recycling	HKS Scrap Metals BV Amsterdam	Afgevoerd in ijzer bak
Keuken R104 - fitness 1e verdieping	1	R104 - fitness 1e verdieping	Geschroefd aan wand, losschroeven Afgekit, lossteken waar nodig Demontage door Kruiswijk, terug naar Schiphol	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Week 21 afgevoerd door BAM i.v.m. hergebruik
Deursloten	27	wc's bij slaapkamers (13), 4 bij wc's in de twee gangen, r072 1, 3 sloten bij r0138 (en dubbele sloten), 1 buiten deur psu ruimte, 1 r047, 1 r045, 1 bij voordeur r053, 1 bij 069, 1 bij r104	Reserveonderdelen, terug naar Schiphol	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Met deuren afgevoerd
Deurdrangers	29	2 deurdrangers r056 psu ruimte, 2 in r053 en 1 bij voordeur, 1 bij r026, alle 13 slaapkamers (aantal zitten los maar waarschijnlijk niet kapot), 2 kleedruimtes, 1 schoonmaakruimte, 3 bij deur van gang naar slaapkamers, 4 wc's op	Reserveonderdelen, terug naar Schiphol	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	Week 21 5 stuks afgevoerd naar KW Recycling Rest met deuren afgevoerd

Uitgebreide stoffeninventarisatie*

Bouwproducten		Locatie	Bevestiging / Bijzonderheden	Acceptatiecriteria	Niveau hergebruik	Bestemming	Afgevoerd d.d. Bijzonderheden
		de gang, 2 bij deur naar kantine/keuken, 3 r038 technische ruimtes,					
Deurruk	63	alle deuren (nog 4 extra voordeuren bij wc's zonder sloten). 10 in gedeelte bij keuken kant. slaapkamers gang: 31. en 18 bij entree gedeelte. 4 boven	Reserveonderdelen, terug naar Schiphol	NVT Blijft op locatie	Producthergebruik	Hergebruik op locatie	6 stuks door Schiphol als reserve onderdelen meegenomen Rest met deuren afgevoerd
Kanaalplaten	n.t.b.	Begane grondvloer + verdiepingsvloer	Platen liggen los, afhijzen Eventueel zijwanden wegslopen voor bereikbaarheid		Hoogwaardig materiaal hergebruik	Kruiswijk Recycling	Afgenomen door Klaas Mulder Handelonderneming B.V.
Gevelbeplating	n.t.b.	Gevels	Gebout, losbouten met dopsleutel		Hoogwaardig materiaal hergebruik	Kruiswijk Recycling	Afgevoerd als ijzer i.v.m. Chrom 6 coating

Reststromen	Ton	Niveau hergebruik	Bestemming	Aard	Kwaliteit afvoerbestemming	Gestort	Verschil
<input checked="" type="checkbox"/> Betonpuin	630	Hoogwaardig materiaal hergebruik	Paro Amsterdam	Zie productblad betonpuin	toeslagmateriaal in beton	800,52	170,52
<input type="checkbox"/> Betonpuin overige kwaliteiten		Kies een item.	Kies een item.				
<input type="checkbox"/> Mengpuin		Recycling	Paro Amsterdam				
<input type="checkbox"/> Metselwerkpuin		Kies een item.	Kies een item.				
<input checked="" type="checkbox"/> Kalkzandsteen	70	Kies een item.	Kies een item.	Zie productblad mengpuin	Funderingsmateriaal voor wegenbouw	204,06	134
<input type="checkbox"/> Gasbeton		Kies een item.	Kies een item.			61,46	61,46
<input type="checkbox"/> Teerhoudende asfalt		Kies een item.	Kies een item.				
<input type="checkbox"/> Niet teerhoudend asfalt		Kies een item.	Kies een item.				
<input checked="" type="checkbox"/> Gipsblokken en gipsplaatmateriaal	14	Hoogwaardig materiaal hergebruik	Gipsnet BV Gorinchem	Zie productblad Gips	Na vermalen en zeven van het gips, kan de poeder worden toegepast als grondstof voor nieuwe gipsproducten of ingezet worden voor grondverbetering	19,74	-5,74
<input checked="" type="checkbox"/> A-hout	3	Hoogwaardig materiaal hergebruik	Prezero Nederland (Suez) Amsterdam	Zie productblad A-hout	Kan gebruikt worden voor nieuw verpakkingsmateriaal. Tevens wordt a hout verwerkt tot spaanplaat. Dit type afvalhout kan bovendien worden ingezet voor biogasbrandstof productie en houtskool voor de barbecue.	0	3
<input type="checkbox"/> AB-hout		Kies een item.	Kies een item.				
<input checked="" type="checkbox"/> B-hout	3	Hoogwaardig materiaal hergebruik	Prezero Nederland (Suez) Amsterdam	Zie productblad B-hout	B-hout wordt tot kleine snippers verwerkt. Voorwerpen van andere materialen worden eruit verwijderd. Daarna wordt het verwerkt tot andere soorten hout, zoals spaanplaat.	0	3

Uitgebreide stoffeninventarisatie*

Reststromen	Ton	Niveau hergebruik	Bestemming	Aard	Kwaliteit afvoerbestemming	Gestort	Verschil
<input type="checkbox"/> C-hout		Kies een item.	Kies een item.				
<input type="checkbox"/> Non-ferro metalen		Kies een item.	Kies een item.				
<input checked="" type="checkbox"/> Ferro metalen	100	Hoogwaardig materiaal hergebruik	HKS Scrap Metals BV Amsterdam	Zie productblad Ferromagnetische metalen	Recycling t.b.v. nieuwe ijzer-producten	92,65	7.35
<input checked="" type="checkbox"/> Vloerbedekking	10	Recycling	Prezero Nederland (Suez) Amsterdam		Oude vloerbedekking kan voor meerdere doeleinden gebruikt. Deels tot grondstoffen voor de cementindustrie. De onttrokken garens worden gebruikt om isolatiemateriaal te maken voor de auto-industrie. Ook fungeert het materiaal als wikkeling voor drainagebuizen.		10
<input checked="" type="checkbox"/> PIR/ PUR	nnb 283 m ³	Producthergebruik	Kruiswijk Recycling Bergambacht			9,30	0
<input type="checkbox"/> Steenwol		Kies een item.	Kies een item.				
<input checked="" type="checkbox"/> Glaswol	0,5	Hoogwaardig materiaal hergebruik	Prezero Nederland (Suez) Amsterdam		Voor primair hergebruik, zal dit worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Hier zal het verzameld worden. Vanuit daar gaat het naar een producent als grondstof voor nieuw isolatiemateriaal.		0,5
<input type="checkbox"/> EPS/XPS		Kies een item.	Kies een item.				
<input type="checkbox"/> Teerhoudende dakbedekking		Kies een item.	Kies een item.				
<input checked="" type="checkbox"/> Bitumeuze dakbedekking	22	Thermische recycling	Kies een item.		Teer- en bitumineus dakleer bevat vaak polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). In de thermische zuiveringsinstallatie worden deze PAK's volledig vernietigd door verbranding op hoge temperatuur. De hete rookgassen die vrijkomen bij dit verbrandingsproces worden gebruikt om stoom en elektriciteit op te wekken, net als bij de verwerking van teer-houdend asfalt. Daarna worden ze gereinigd in het rookgasreinigingssysteem.	0	22
<input type="checkbox"/> Kunststof		Kies een item.	Kies een item.				
<input type="checkbox"/> Dakgrind		Kies een item.	Kies een item.				
<input checked="" type="checkbox"/> Voor sortering BSA	31.5	Recycling	Prezero Nederland (Suez) Amsterdam	Zie productblad Gemengd BSA	Wordt centraal gescheiden, op hout, plastic, puin, zand, kunststof e.d. Wat overblijft wordt verwerkt volgens onderstaand methode.	21,84	
<input checked="" type="checkbox"/> Voor thermisch recycling BSA Residu	3,5	Verbranden of storten	Prezero Nederland (Suez) Amsterdam	Zie productblad Gemengd BSA	Gebruik als grondstoffen, zoals toeslagmaterialen voor beton Uit de bodem as wordt zowel de ferro als non-ferro metalen verwijderd. Het restant wordt intensief gewassen. Zodoende resteert alleen het minerale materiaal: granulaat. FORZ® Toeslagmateriaal (vervanger van zanden grindmengsel) is geschikt als kosten- en milieubesparende toeslagstof voor de betonwarenindustrie.	0	3,5
<input type="checkbox"/> Groenafval		Kies een item.	Kies een item.				
<input checked="" type="checkbox"/> Vlakglas, al dan niet met kozijn	5,2	Hoogwaardig materiaal hergebruik	Vlakglas Recycling Zoetermeer	Zie productblad glas	Hergebruik t.b.v. nieuw glas	6,40	-1.2

Verklaring relevante verschillen tussen vooraf ingeschat en daadwerkelijk afgevoerd	
Algemeen: Diverse kleine afvalstromen, A-hout (3 ton), B-hout (3 ton), Vloerbedekking (10 ton) en Glaswol (0,5 ton) zijn afgevoerd in verzamelcontainers als BSA. Dit had voornamelijk te maken met de beperkte ruimte voor het plaatsen van meerdere afvalcontainers. De totaal geïnventariseerde hoeveelheid BSA kwam hierdoor op 48 ton.	
BSA INV: 48 ton AFG: 21 ton	Deel circulaire materialen waren al opgenomen als BSA bij de reststromen, dit betreft met name het systeemplafond (opgenomen in inventarisatie 21,98 ton), hiermee is het verschil tussen inventarisatie en daadwerkelijke afvoer verklaarbaar.
INV: 22 + 3,5 ton AFG: 0 ton	De in de inventarisatie genoemde hoeveelheden Bitumeuze dakbedekking (22 ton) en Thermisch recycling BSA Residu (3,5 ton) is een misverstand tijdens de opstelling van de inventarisatie. Er was sprake van 2 posten stortkosten dakbedekking, dit werd geïnterpreteerd als zijnde dakafval, in werkelijkheid bleken dit stalen platen te zijn met isolatiemateriaal.
Betonpuin INV: 630 ton AFG: 800 ton	Een deel van de betonpuin nu afgevoerd zijn de in een eerder stadium verkochte kanaal platen, door uitstel werk niet meer nodig Voor een deel van de platen is een nieuwe afnemer gevonden (Mulder).
Wanden Kalkzandsteen Gasbeton INV: 70 ton AFG: 195 ton	Een deel van de kalkzandsteen/metselwerkmuren bleek gasbeton te zijn afgeschermd met een dun wandje (gips). Verschil met afdeling calculatie besproken, deze geven aan dat de hoeveelheid een verkeerde inschatting is geweest tijdens de rondgang.

Als tijdens de afvoer van de materialen een betere afzetmogelijkheid is, bestaat de mogelijkheid om de afvalstoffen af te voeren naar een andere afnemer. Dit zou b.v. kunnen komen door retourvrachten of de opvolgende locatie.

Bovengenoemde stoffeninventarisatie is een aanvulling op het eerder opgestelde VGM werkplan 80022010005 BAM B&T Schiphol Services Sloop.