

Verklaring Circulair Slooproject

Certificaathouder :

ADEX Projecten B.V.

Adres:	Kelvinstraat 4	KvK-nummer:	08056748
	3846 BV HARDERWIJK	E-mail:	info@adex.nl
Telefoonnr:	+31 341 26-3010	Website:	http://www.adex.nl

Verklaring van Normec Certification B.V.

Op basis van EC-SVMS-587 is vastgesteld dat ADEX Projecten B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Spuiboulevard 220 3311 GR Dordrecht en Van Godewijkstraat 11/13 3311 GX Dordrecht heeft plaatsgevonden in de periode van juli 2022 in opdracht van Gemeente Dordrecht.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Slooproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Slooproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.

A.E. Werkmeester
Commercieel Directeur
Datum: 24-11-2023

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen.
Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Eindstaat circulaire sloop Huis van Stad en Regio te Dordrecht



1. Registratie materialen hergebruik

Nummer uit materialenregister	Omschrijving materiaal	Aantal	Eenhed	Bevoegd bestemming en Plaats	Gebouw en plaats in het gebouw	Acceptatie criteria extern	Acceptatie criteria intern	How demonteren	Geereedschap	Beoordeling	Ik strategie	Wijze van registratie	Totaal gedemonteerd (stuk)	Opmerken
1	Binnendeur Omerklagen: deur 900x1100	1,00	stuk(s)	Nummer / Definitie: landelijk	Rabobank bezwaarschiedig machtskammer	Mastief en sterk en vrug van de defenitie via Potmeyer, Afmetingen afhankelijk van klansven.	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Schroef(s) / schroef / lliere van deuren bu uit het schraner lliere	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	1	
2	Brankendeur deur Omerklagen: deur 100x2100	2,00	stuk(s)	Nummer / Definitie: landelijk	Rabobank bezwaarschiedig machtskammer	Mastief en sterk en vrug van de defenitie via Potmeyer, Afmetingen afhankelijk van klansven.	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Schroef(s) / schroef / lliere van deuren bu uit het schraner lliere	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	2	
3	Binnensloof ramen type vast glas;	5,00	stuk(s)	Spekterum landelijke spekten	Rabobank bezwaarschiedig machtskammer	Juste glas en hoegte, onbeschadig, geed warkend en compleet.	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Glas demonteren, lliere demonteren (schroeven vernieuw)	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	0	Niet geed demontabel
4	Binnensloof ramen type vast glas;	5,00	stuk(s)	Spekterum landelijke spekten	Rabobank bezwaarschiedig machtskammer	Juste glas en hoegte, onbeschadig, geed warkend en compleet.	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Glas demonteren, lliere demonteren (schroeven vernieuw)	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	0	Niet geed demontabel
5	Binnensloof ramen met deur type vast glas; deur 60x 2105	5,00	stuk(s)	Spekterum landelijke spekten	Rabobank bezwaarschiedig machtskammer	Juste glas en hoegte, onbeschadig, geed warkend en compleet.	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Glas demonteren, lliere demonteren (schroeven vernieuw)	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	0	Niet geed demontabel
6	Hardhouten binnensloof deuren Spooningsdeur: 25mm; Deurtype: Stomp; Omerklagen: deur maat 77x 2111 460; aantal per verdieping	21,00	stuk(s)	Spekterum landelijke spekten	Rabobank bezwaarschiedig machtskammer	Juste glas en hoegte, onbeschadig, geed warkend en compleet.	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Glas demonteren, lliere demonteren (schroeven vernieuw)	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	0	Niet geed demontabel
7	Hardhouten binnensloof deuren Spooningsdeur: 25mm; Deurtype: Stomp; Omerklagen: deur maat 670x2111 460; aantal per verdieping	30,00	stuk(s)	Nummer / Definitie: landelijk	Rabobank bezwaarschiedig machtskammer	Mastief en sterk en vrug van de defenitie via Potmeyer, Afmetingen afhankelijk van klansven.	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Schroef(s) / schroef / lliere van deuren bu uit het schraner lliere	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	0	Deur voldoet niet aan externe acceptatievoorwaarde
8	Hardhouten binnensloof deuren Spooningsdeur: 25mm; Deurtype: Stomp; Omerklagen: deur maat 630 x 2110 460; aantal per verdieping	38,00	stuk(s)	Nummer / Definitie: landelijk	Rabobank bezwaarschiedig machtskammer	Mastief en sterk en vrug van de defenitie via Potmeyer, Afmetingen afhankelijk van klansven.	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Schroef(s) / schroef / lliere van deuren bu uit het schraner lliere	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	0	Deur voldoet niet aan externe acceptatievoorwaarde
9	Dubbele deuren stalen kooij Type: Oplek; Draaiwijzing: Rechts; Deurtype: Stomp; Omerklagen: deur maat 130 x 2110 460; aantal per verdieping	7,00	stuk(s)	Nummer / Definitie: landelijk	Rabobank bezwaarschiedig machtskammer	Mastief en sterk en vrug van de defenitie via Potmeyer, Afmetingen afhankelijk van klansven.	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Schroef(s) / schroef / lliere van deuren bu uit het schraner lliere	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	0	Geed demonteerde worden niet afgevoerd
10	tonstels stoufdeuren Omerklagen: af geheel (gevoerd)	1,00	stuk(s)	AMH Boven, landstoufdeur	Rabobank extrae blygare grond	Geed demontabel	Geed demontabel	Schroef(s) / schroef / lliere van deuren bu uit het schraner lliere	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	1	Geed demonteerde worden niet afgevoerd
11	loop deubbe deur Type: Stomp; Omerklagen: deur maat 77x 2124	1,00	stuk(s)	Nummer / Definitie: landelijk	Rabobank extrae blygare grond	Mastief en sterk en vrug van de defenitie via Potmeyer, Afmetingen afhankelijk van klansven.	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Schroef(s) / schroef / lliere van deuren bu uit het schraner lliere	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	0	Deur voldoet niet aan externe acceptatievoorwaarde
12	Hoedtrap materiaal: staal; Omerklagen: staal 40x 200	2,00	stuk(s)	Normaal / Definitie: landelijk	Rabobank bezwaarschiedig machtskammer	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Schroef(s) / schroef / lliere van deuren bu uit het schraner lliere	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	0	Geed demonteerde worden niet afgevoerd
13	Hoedtrap materiaal: staal; 3 verdiepinghooien	2,00	stuk(s)	Normaal / Definitie: landelijk	Rabobank bezwaarschiedig machtskammer	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Schroef(s) / schroef / lliere van deuren bu uit het schraner lliere	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	0	Geed demonteerde worden niet afgevoerd
14	Reinverhuurpaal	1,00	stuk(s)	Overnask / Definitie: landelijk	Rabobank bezwaarschiedig machtskammer	Geed demontabel	Geed demontabel	Schroef(s) / schroef / lliere van deuren bu uit het schraner lliere	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	1	Geed demonteerde worden niet afgevoerd
15	Tolleport Omerklagen: kunstof reinverhuur	38,00	stuk(s)	Definitie: landelijke spekten	Rabobank bezwaarschiedig machtskammer	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Geed demontabel en geed het gebowe uit te kligen.	Schroef(s) / schroef / lliere van deuren bu uit het schraner lliere	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	0	Incompleet afgevoerd
16	Urinois	16,00	stuk(s)	Urinois / Definitie: landelijk	Rabobank sanitaire ruimtes	Schoon en geen lekkasning en compleet.	Hygienisch gereeng om te demonteren / geed demontabel	Demonteren door het loschreveren van het sanitair / deornijlen klansven	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	16	
17	Tolleport RWA Omerklagen: hnd reinverhuur	2,00	stuk(s)	Urinois / Definitie: landelijk	Rabobank sanitaire ruimtes	Schoon en geen lekkasning en compleet.	Hygienisch gereeng om te demonteren / geed demontabel	Demonteren door het loschreveren van het sanitair / deornijlen klansven	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	2	
18	Tolleport Montage: Hingend; Type pot: Driepoot; Inbouwrester	6,00	stuk(s)	Urinois / Definitie: landelijk	Rabobank sanitaire ruimtes	Schoon en geen lekkasning en compleet.	Hygienisch gereeng om te demonteren / geed demontabel	Demonteren door het loschreveren van het sanitair / deornijlen klansven	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	6	
19	Urinois Omerklagen: Spilne slouwer model	2,00	stuk(s)	Urinois / Definitie: landelijk	Rabobank sanitaire ruimtes	Schoon en geen lekkasning en compleet.	Hygienisch gereeng om te demonteren / geed demontabel	Demonteren door het loschreveren van het sanitair / deornijlen klansven	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	2	
20	Wastafel Kraanget: Met;	4,00	stuk(s)	Urinois / Definitie: landelijk	Rabobank sanitaire ruimtes	Schoon en geen lekkasning en compleet.	Hygienisch gereeng om te demonteren / geed demontabel	Demonteren door het loschreveren van het sanitair / deornijlen klansven	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	4	
21	Fonelsin Kraanget: Met;	2,00	stuk(s)	Urinois / Definitie: landelijk	Rabobank sanitaire ruimtes	Schoon en geen lekkasning en compleet.	Hygienisch gereeng om te demonteren / geed demontabel	Demonteren door het loschreveren van het sanitair / deornijlen klansven	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	2	
22	Wastafel Kraanget: Met;	4,00	stuk(s)	Urinois / Definitie: landelijk	Rabobank sanitaire ruimtes	Schoon en geen lekkasning en compleet.	Hygienisch gereeng om te demonteren / geed demontabel	Demonteren door het loschreveren van het sanitair / deornijlen klansven	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	4	
23	Fonelsin Kraanget: Met	2,00	stuk(s)	Urinois / Definitie: landelijk	Rabobank sanitaire ruimtes	Schoon en geen lekkasning en compleet.	Hygienisch gereeng om te demonteren / geed demontabel	Demonteren door het loschreveren van het sanitair / deornijlen klansven	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	2	
24	Wastafel- en wasopgombelates Kraanget: Zonder;	3,00	stuk(s)	Urinois / Definitie: landelijk	Rabobank sanitaire ruimtes	Schoon en geen lekkasning en compleet.	Hygienisch gereeng om te demonteren / geed demontabel	Demonteren door het loschreveren van het sanitair / deornijlen klansven	13 (Recep)	Voorman/hooverder	13 (Recep)	Factor / foto / communicatie	3	

75	87	Hulpbeugel	2,00	ru(4)	Leef/ /nagru/ henn. bouwruim	Rabobank vestibule ruimtes	Schoon en goed kalkantiening en compleet	Hygienisch gezond om te demonteren / goed demontabel	Demonteren door het verwijderen van de schroeven / Schroeven in handen	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	2	
76	61	Beveiligde Opmerklings: Slanglengte: 30 meter, metc. 30m	27,00	ru(4)	Voor Ventilas. Gevelramen	Rabobank vestibule ruimtes	Complet en onbeschadigd. Daarnaast laatste keuringdatum niet meer dan 3 jaar geleden na 05-2022.	Niet moeten in afgekoeld water aanwilling (niet lo) w/dm droogzagen	Hulp en opvangbeugel van de rieg losmaken, indien water aanwilling (niet lo) w/dm droogzagen	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	27	
77	88	Migreset 190t	16,00	ru(4)	Ondelr. h.b.	Rabobank vestibule ruimtes	Complet en onbeschadigd. Hiervan is het beschadigd. Daarbij moet de (monterover en stalen plaat op	Spanningsloos	Stroomloos en van het magnetische veld	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	0	Screen in de eglise. Niet demonteerbaar
78	40	Aanrijtuigkast Opmerklings: Hoopwiel	8,00	ru(4)	Voor Ventilas. Gevelramen	Rabobank vestibule ruimtes	Complet, vol en onbeschadigd.	Spanningsloos	Losmaken	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	1	
79	79	Roepenkast	8,00	ru(4)	Voor Ventilas. Gevelramen	Rabobank vestibule ruimtes	Complet, vol en onbeschadigd.	Spanningsloos	Losmaken	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	8	
80	4	Koepje, binnenroter Type: Stomp	114,00	ru(4)	Roofwiel / dakwiel - bandje	Beleefingskantor	Medel en trek en vraag van de definitie via bommyer. Afmetingen afhankelijk van klimaat.	Goed demontabel en goed het gebouwt uit te lijgen	Schroefloos / accuboor / lozeven van de schroeven of uit het schroefgat	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	118	Gast gekonneerd worden door de Abby
81	23	Tennisnet	1,00	ru(4)	Stoelbandenromming, Outdoor/ Aan Abby	Beleefingskantor	Complet en onbeschadigd.	Goed demontabel en goed het gebouwt uit te lijgen	Losbouwen in/dm zagen	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	1	
82	6	Binnenklopp	12,00	ru(4)	Spaan van	Beleefingskantor / trapruimten	juite glas en houtje, onbeschadigd. Geest was niet compleet	Goed demontabel en goed het gebouwt uit te lijgen	Glas demonteren, vlieden demonteren (losvoeren vevand)	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	0	
83	3	GoS blazer Opmerklings: gortje en blazer	1,00	ru(4)	Eigen blazer	Beleefingskantor	Complet, vol en onbeschadigd. Daarnaast laatste keuringdatum niet meer dan 3 jaar geleden na 05-2022.	Complet, vol en onbeschadigd. Daarnaast laatste keuringdatum niet meer dan 3 jaar geleden na 05-2022.	omhoog tillen en uit de klemt. Daarna de schroefloos	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	0	
84	13	Beveiligde Opmerklings: Slanglengte: 30 meter	6,00	ru(4)	Voor Ventilas. Gevelramen	Beleefingskantor	Complet en onbeschadigd. Daarnaast laatste keuringdatum niet meer dan 3 jaar geleden na 05-2022.	Niet moeten in afgekoeld water aanwilling (niet lo) w/dm droogzagen	Hulp en opvangbeugel van de rieg losmaken, indien water aanwilling (niet lo) w/dm droogzagen	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	6	
85	1	Ketel installatie Opmerklings: Remschakel: 14	2,00	ru(4)	Second Down, Wilken	Beleefingskantor	Afhankelijk van de leeftijd, staat en onderhoudstoestand (NB)	Niet moeten in afgekoeld water aanwilling (niet lo) w/dm droogzagen	Los maken van de aflijgen	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	0	Te erk vcr道府
86	29	Glaswiel: installatie	1,00	ru(4)	Second Down, Wilken	Beleefingskantor	Afhankelijk van de leeftijd, staat en onderhoudstoestand (NB)	Niet moeten in afgekoeld water aanwilling (niet lo) w/dm droogzagen	Los maken van de aflijgen	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	0	Te erk vcr道府
87	22	Lift rolfreel	1,00	ru(4)	Second Down, Wilken	Beleefingskantor	Afhankelijk van de leeftijd, staat en onderhoudstoestand (NB)	Niet moeten in afgekoeld water aanwilling (niet lo) w/dm droogzagen	Los maken van de aflijgen	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	0	Difekt bijeen demontage
88	34	Ketel rimes en 3e deur Opmerklings: 3e deur 250x215	1,00	ru(4)	Roofwiel / dakwiel - bandje	Beleefingskantor	Medel en trek en vraag van de definitie via bommyer. Afmetingen afhankelijk van klimaat.	Goed demontabel en goed het gebouwt uit te lijgen	Schroefloos / accuboor / lozeven van de schroeven of uit het schroefgat	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	1	
89	38	Ketel dubbele deur Type: Stomp Opmerklings: deur maat 25x24	4,00	ru(4)	Roofwiel / dakwiel - bandje	Beleefingskantor	Medel en trek en vraag van de definitie via bommyer. Afmetingen afhankelijk van klimaat.	Goed demontabel en goed het gebouwt uit te lijgen	Schroefloos / accuboor / lozeven van de schroeven of uit het schroefgat	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	4	
90	30	Binnenklopp dubbele deur Type: Stomp Opmerklings: deur maat 650 x 203 x 2100	1,00	ru(4)	Roofwiel / dakwiel - bandje	Beleefingskantor	Medel en trek en vraag van de definitie via bommyer. Afmetingen afhankelijk van klimaat.	Goed demontabel en goed het gebouwt uit te lijgen	Schroefloos / accuboor / lozeven van de schroeven of uit het schroefgat	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	1	
91	31	Binnenklopp dubbele deur Type: Stomp Opmerklings: deur maat 650 x 203 x 2100	3,00	ru(4)	Roofwiel / dakwiel - bandje	Beleefingskantor	Medel en trek en vraag van de definitie via bommyer. Afmetingen afhankelijk van klimaat.	Goed demontabel en goed het gebouwt uit te lijgen	Schroefloos / accuboor / lozeven van de schroeven of uit het schroefgat	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	3	
92	37	Type Opmerklings: 200 oprijde en 170 paneels	1,00	ru(4)	huk	Beleefingskantor	Niet komen in goede staat. Goed te demonteren.	Goed demontabel en niet komen af te lijgen	Losbouwen bij de schroeven van de schroeven of uit het schroefgat	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	1	
93	12	Schuilbuis	6,00	ru(4)	Eigen blazer	Beleefingskantor	Complet, vol en onbeschadigd. Daarnaast laatste keuringdatum niet meer dan 3 jaar geleden na 05-2022.	Complet, vol en onbeschadigd. Daarnaast laatste keuringdatum niet meer dan 3 jaar geleden na 05-2022.	omhoog tillen en uit de klemt. Daarna de schroefloos	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	6	
94	Extra	TT - platen	452,00	ru(4)	deur / handje	Beleefingskantor	Medel sterk	Goed demontabel en mogelijkheid om af te lijgen	Losbouwen of zagen en uit elkaar lijen	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	432	Extra
95	Extra	Rafel	265,00	ru(4)	deur / handje	Beleefingskantor	Medel sterk	Goed demontabel en mogelijkheid om af te lijgen	Losbouwen of zagen en uit elkaar lijen	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	263	Extra
96	Extra	Solomenn	81,00	ru(4)	deur / handje	Beleefingskantor	Medel sterk	Goed demontabel en mogelijkheid om af te lijgen	Losbouwen of zagen en uit elkaar lijen	R3 (Reeps)	Factor / foto / communicatie	83	Extra

2. Globale inventarisatie vrijkomende afvalstoffen

Productnaam	Hoeveelheid (t)	Recycling (%)	Energieopwekking (%)	Stort (%)
Betongrandaat	20.000,00	50,09 %		
Menggranulaat	1.010,00	4,50 %		
Dakbedekking (teerhoudend)	31,00		0,06 %	
Schroot	192,00	0,86 %		
Non-ferro	10,00	0,04 %		
Wapening	490,00	2,21 %		
B-hout	74,00	0,32 %		
BSA	294,00	1,02 %	0,32 %	
EPS/glaswol	9,00	0,04 %		
Asbest	100,00			
TOTAAL	22.200,00	99,14 %		0,41 %

3. Daadwerkelijke hoeveelheden vrijgekomen afvalstoffen

Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	Recycling	Energieopwekking	Stort
Mengpuin	12.317,00	ton	58,92 %		
Betonpuin	6.951,00	ton	33,25 %		
Ferro metalen	1.030,40	ton	4,93 %		
Non-ferro metalen	32,98	ton	0,16 %		
Chroom-6 metalen	32,98	ton	0,16 %		
BSA sorteerbaar	407,84	ton	1,95 %	0,04 %	
BSA niet sorteerbaar	8,08	ton			
Dakbedekking	29,58	ton	0,14 %		
B-hout	7,86	ton	0,04 %		
TL-buizen	0,35	ton	0,002 %		
Asbest	86,32	ton			0,41 %
Totalen	20.904,29	ton	99,55 %	0,04 %	0,41 %
Percentage					

Samenvatting van de afvalstoffen:

De verschrommelde afvalstoffen worden in het slooprijtuigje opgevoerd en het opbrengsten komen vanwege het feit dat gedurende het werk de gefabriceerde afvalstoffen in de afvalput worden gegooid en er dus minder tonnen betonnen zijn vrijgekomen. Daarnaast is de slooprijtuigje met menggranulaat als ballast. Dit is later weer afgevoerd. Ook bouw- en sloopafval (zie ook de afbeelding) dat er diverse dubbele palen en vloerplaten aanwast, zijnde is er veel meer bouw- en sloopafval uitgekomen als bij voorbeeld. Daarnaast was er meer wapening in het beton toegepast dan is aangenomen tijdens de calculatie.

Takenbevoegd namens ADEX groep:

Naam: *Arnd Hendriks*

Functie: *Commerciële directeur*

Datum: *20-11-2023*

Handtekening:

