

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder:

Sloopwerken Limburg B.V.

Watermolen 5
6442 PS BRUNSSUM
Telefoon +31 6 41 33 99 97
E-mail info@sloopwerkenlimburgbv.nl
Website www.sloopwerkenlimburgbv.nl
KvK-nummer 82857539

Verklaring van SGS Nederland B.V.

Op basis van certificaat SL-170 is vastgesteld dat Sloopwerken Limburg B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007.

De facultatieve projectverificatie voor het project Nieuwdorp te Stein heeft plaatsgevonden op 26 februari, 11 juni en 5 september 2025 in opdracht van Sloopwerken Limburg B.V. Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- de stoffeninventarisatie
- het scheidingsplan
- de stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens SGS Nederland B.V.




ing. L.J.M. Grannetia
Certificatiemanager Industries & Environment
Datum: 5 september 2025



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met SGS of de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Deze verklaring bestaat uit 2 bladzijden.



Stoffenevaluatie

Project: Circulaire sloop Nieuworp Steen

Datum: 28-8-2025

Afvalstromen gegeven in kilo's. Producten is gegeven in aantal/stuks

Afvalstroom	Begroot	Werkelijk	Verschil	Toelichting
Mengpuin(schoon puin)	492000	382240	-109760	Minder puin afgevoerd dan vooraf gecalculeerd
Gipshoudend materiaal	0	1700	1700	Vooraf is er geen gips gecalculeerd aangezien dit een kleine post was, tijdens de uitvoering is gebleken dat er toch redelijk veel aanwezig is en is het apart gestort.
B-Hout	65000	48560	-16440	Er is minder B-hout gestort, er was minder aanwezig dan vooraf gecalculeerd
C-Hout	1200	2100	900	Kleine toename in gewicht.
Ferro-magnetische metalen	24000	20000	-4000	Minder crushijzer vrijgekomen dan vooraf opgenomen.
Glas	5000	900	-4100	Door lange leegstand van de woningen waren veel ramen kapotgegooid waardoor het glas niet goed gescheiden kon worden.
Dakbedekking, bitumineus	8000	4200	-3800	Tijdens de calculatie uitgegaan van meerlaags dakleer, dit was in de praktijk maar een laag
Gemengd bouw- en sloopaafval	36000	54680	18680	Tijdens de uitvoering is er heel veel afval gedumpt door bewoners, dit is als meer werk opgeruimd. Ook is er meer bsa uitgekomen dan vooraf gecalculeerd.
Groenaafval	4000	2980	-1020	Minder groen gestort dan vooraf opgenomen, klein verschil
Productgebruik				
Cv-ketel	0	1	1	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Keukenblok	0	2	2	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Mechanische ventilatie	0	2	2	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Stoeptegels	0	50	50	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
16 Ampere groepen	0	12	12	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Meterkast	0	4	4	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Badkamerkraan	0	1	1	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Wastafel	0	2	2	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Schutting	0	1	1	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Houtenpaal	0	1	1	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Dakpannen	0	480	480	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Nokpannen	0	20	20	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Kantpannen	0	65	65	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Binnendeuren	0	21	21	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Aanrechtblad	0	2	2	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Metselstenen	0	500	500	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Trapleuning	0	1	1	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Keukenlaster	0	5	5	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Laminaat	0	10m²	10m²	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Gordijnen	0	2	2	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Regenbuis 125mm	0	1m	1m	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Dorpelstenen	0	12	12	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Grind	0	1m³	1m³	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Wc-pot incl. reservoir	0	2	2	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Klinkers	0	120	120	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.
Hang en sluitwerk	0	18	18	Alle vrijgekomen materialen zijn gedoneerd aan de buurt. Tijdens de inventarisatie zijn deze producten niet gekenmerkt als een op een hergebruik dit aangezien de kwaliteit te slecht was voor de verkoop van deze materialen.

Opmerking: Niet genoemde vrijkomende sloopmaterialen zijn van een dusdanige kleine omvang dat deze enerzijds bij het gemengde BSA worden afgevoerd en anderzijds bij het te breken puin worden meegenomen. Hierdoor zijn deze niet opgenomen in de stoffen verantwoording.

28-08-2025